Selbstunfall mit Auto – Pedale verwechselt

Am Sonntag, 21. Juli 2019, ist es in Trogen zu einem Selbstunfall mit einem Auto gekommen. Es entstand Sachschaden.

Um 14.20 Uhr fuhr ein 66-jähriger Automobilist auf der Altstätterstrasse in Richtung Landmark. In der Linkskurve nach der Bruederbachbrücke verwechselte er das Gaspedal mit dem Bremspedal und fuhr in der Kurve geradeaus auf einen Vorplatz. Dort kollidierte er mit einer Garage. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Zeuge auf dem Terrassendach, der dort rauchte, sagte dagegen, er hätte auf der Brücke rechts im Fussraum etwas herumgesucht und sei darum geradeaus gefahren.

Nicht unüblich schnell gefahren, die Kurve vorher erlaubt ca. 40 km/h

Street View beenden
© 2018 Google
© 2018 GeoBasis-DE/BKG
© 2018 Google
Google Earth
47°24'03.41" N 9°28'12.04" O Höhe 890 m sichthöhe 889 m


Lineal
Linie
Pfad
Polygon
Kreis
3D-Pfad
3D-Poly
Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen
Länge:
634,41
Meter
Höhenprofil anzeigen
Mausnavigation
Speichern
Löschen
Ebni
Brugg

1:39

Trogen_Bruederbach_Neuschwende.MOV
0002:06

Ein (rauchender)Augenzeuge auf der Terrasse des Hauses am östlichen Brückenkopf erwähnte, dass der Fahrer bei der Fahrt über die Brücke rechts im Fussraum etwas gesucht habe. Vermutlich ist ihm das handy in der scharfen Kurve runtergefallen...

Daraufhin sei er - in normaler, der Örtlichkeit angepasster - Geschwindigkeit geradeaus in die Garagenwand gefahren.



Hansueli Stettler • Bauökologie • Funkmesstechnik • Lindenstrasse 132 • 9016 St.Gallen • www.hansuelistettler.ch • info@hansuelistettler.ch