Lastwagen und Anhänger kippen auf die Seite – niemand verletzt

Aesch LU

Am Freitagmorgen, 24. November 2017, kurz vor 05:45 Uhr, fuhr ein Lastwagen mit angekoppeltem Sachentransportanhänger auf der Hauptstrasse von Aesch Richtung Fahrwangen. Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Fahrzeugkombination **ins Schlingern** und kippte zur Seite. Durch den Unfall wurde die gesamte Strasse blockiert. Der Chauffeur konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen.

Für die Sachverhaltsaufnahme, die Bergungsarbeiten vom Lastwagen, Anhänger und Ladung (Stahlträger), sowie für die anschliessenden Reinigungsarbeiten musste die Hauptstrasse gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die RegioWehr Aesch örtlich umgeleitet. Die Sperrung konnte um 11:30 Uhr aufgehoben werden.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 110‘000 Franken

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html_mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000ce40000eyq000000000fmkm2mvpt5



Nachläufer: komplett ausgefahren. Für die beiden kurzen Träger eher ungewöhnlich.

Vermutlich im Unfallgeschehen auseinandergerutscht.

Neumatt
Fahrwangenstrasse
Waldegg
Moosstrasse
Hauptstrasse
Fahrwangenstra
Bildaufnahmedatum: 8/19/2012


Strassenverkehrsunfälle mit Personenschaden (Bundesamt für Strasse
Unfalltyp Abbiegeunfall
Unfalltag Samstag / 17h-18h / Juni 2014
Unfallschwerekategorie Unfall mit Schwerverletzten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton LU
BFS-Gemeinde-Nr. 1021
Erlehölzli
Ischlag
Teufibach
491
589
Honeriweid
662
671
716
Mettmenschonga
Kapfmatt
Haldenhof
Hasenberg
Rüedike
487
Berghof
662
Unteraesch
459
478
Aesch LU
566
705
See

Nicht vermerkt, somit wurde die Ursache „in der Person“ oder in technischen Belangen gefunden.





Sender bei Auslösepunkt rechts 90-95°. Fahrerkopf exponiert, senkrechte Seitenscheiben.

Grüezi Herr Stettler

Herr Wigger ist die nächsten Tage nicht im Büro, weshalb ich Ihnen auf Ihre Fragen antworte.

- Der Lastwagen mit Sachentransportanhänger war von Aesch kommend in Richtung Fahrwangen unterwegs. Gemäss Auskunft des Lenkers hat er **rechtsseitig einen Schatten wahrgenommen** und trat kurz auf die Bremse. Daraufhin kam der Anhänger ins Schlingern. In der Folge drehte sich die Komposition um 180° und kippte zur Seite.

- Wie der Sachentransportanhänger gesteuert wird konnte ich aus dem Journaleintrag nicht entnehmen. Im Fahrzeugausweis steht, dass der Anhänger nur mit ABV-Versorgung verwendet werden darf.

Lastwagen Marke Volvo FM-480 6x4R

Sachentransportanhänger Marke Andres KSLD-20.

Freundliche Grüsse Kurt Graf

ABV: ist eine Antiblocker-Vorrichtung