Schiers: Frontalkollision fordert sechs Verletzte

Auf der Nationalstrasse A28 ist es am Freitagnachmittag (9.2.18) **in Schiers zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Ein drittes Fahrzeug war ebenfalls vom Verkehrsunfall betroffen. Sechs Personen wurden verletzt, darunter ein Kleinkind.**

Die beiden Personenwagen kollidierten kurz vor 15 Uhr bei der Örtlichkeit Fuchsenwinkel. Eine Mutter und ihr eineinhalbjähriger Sohn wurden leicht verletzt, der Vater erlitt unbestimmte Rückenverletzungen. Die Familie war auf der Fahrt von Schiers in Richtung Davos, als es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen kam. Dessen Lenker wurde mittelschwer verletzt und mit der Ambulanz ins Spital nach Schiers gefahren. Beide Hunde in diesen Fahrzeugen blieben unverletzt. Die Familie wurde mit der Rega und einer weiteren Ambulanz ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die beiden Insassen des dritten vom Verkehrsunfall betroffenen Fahrzeuges wurden leicht verletzt und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die A28 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Graubünden richtete eine Umleitung ein. Im Einsatz standen auch die Feuerwehr Mittelprättigau sowie Mitarbeitende des Tiefbauamtes Graubünden.



Die beiden Personenwagen wurden bei der Frontalkollision total beschädigt.

Verursacher vermutlich der leichtere Stationswagen, der dadurch etwas zurückgeworfen wurde, Kollisionsort etwa 5m weiter südlich.
Brücke, vermutlich über Bahn? Noch zwei Geländerstützen rechts, dann Betonoberkante. Schacht bei dritter Stütze.


1
2
3
© 2018 Google
Google Ear
Bildaufnahmedatum: 8/2014 46°56'54.31" N 9°42'18.83" O Höhe 698 m Sichthöhe 700



Ansicht von RhB Strecke aus

Aufgrund der Gewichtsdifferenzen dürfte die Kollision am Brückenende stattgefunden haben.

Völlig lineare Kurve, wenn Einschlafvorgang schon vorher (bei Funkeinfluss längere Zeit von hinten, auf der Geraden) einsetzte, plausible Abweichung aufgrund der Fahrbahnneigung nach Osten, zum Fluss hin und der möglicherweise im Geschehen reduzierten Geschwindigkeit.



Situation Anfahrstrecke, dieser Sender in etwa 25 m Höhe erreicht die letztliche Unfallstelle nicht:



Hingegen den Bereich etwa 200 m vorher, eine längere Strecke von hinten.

Praperwil
Vorderlunden
677
764
729
Kein Element zur Auswahl
199.38° / 452.11 m
800
Boden
Lunden
764
Mittellu
776
Pracamun


Frische+Genuss tiefgekühlt direkt ins Haus
© 2018 Google