A3 Thalwil: Motorradfahrer bei Selbstunfall schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall mit einem Motorrad hat sich am späten Sonntagnachmittag (26.8.2018) auf der Autobahn A3 in Thalwil der Fahrer schwer verletzt.

Kurz nach 17 Uhr fuhr der 68-jährige Mann mit seinem Motorrad auf der A3 Richtung Chur. Nach der Einfahrt Thalwil kollidierte er aus noch unbekannten Gründen mit der Mittelleitplanke, stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam samt Notarzt mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Wegen des Unfalls war die Fahrbahn Chur für rund drei Stunden nur noch einspurig befahrbar - die Einfahrt Thalwil musste komplett gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch unbekannt und wird durch Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen eine Patrouille der Stadtpolizei Wädenswil sowie ein Rettungsteam inklusive Notarzt im Einsatz.

Kantonspolizei Zürich Mediendienst / Tel. 044 247 36 36 Rebecca Tilen

http://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2018_08/1808272t.html

Anprall-und Ablenkwinkel auffällig: sehr flach: Ursache kann ein Gleichgewichtsproblem etwa 200m vorher sein? Aufprall vermutlich auf der Hälfte der Strecke, nach der Brücke, Höhe Schallschutzwand rechts im Unfallbild

Aufgrund der grossen seitlichen Ablenkung vermutlich mit leichtem Linksdrall in die LP

Guten Morgen Herr Stettler

Der Motorradfahrer ist nicht in Thalwil eingefahren. Gemäss dem Pw-Lenker hinter ihm sei der Töfffahrer mit ca. 110-120 km/h auf dem Überholstreifen gefahren, als er plötzlich nach links in die Mittelleitplanke fuhr (Aufprallwinkel ca. 30 Grad). Er habe nicht gedrängelt und für ihn sah es auch nicht nach einem technischen Defekt aus. Normales Verkehrsaufkommen, trockene Fahrbahn.

Yamaha FJR 1300A, Jg. 08

Freundliche Grüsse Stefan Eichholzer



Der Ablauf kann bei zu starker Beschleunigung nach Einfahrt eintreten, Beginn der unkontrollierten Situation etwa unter der Brücke. Um diese Zeit herrscht reger Verkehr in Richtung Süd.

Der Sender auf Gebäude Prodega erreicht das Vorfeld des Unfalls auf der Einfahrstrecke und den parallelen Fahrspuren ebenso, das Gebäude von 3M schirmt erst nachher ab.


Thalwil (ZH)
Moos
Eggrain
543
Egg
34 Thalwil
Park im Grüene
Riemen
Spitelegg
Merisbrunn
Leilöcher
156.43° / 529.49 m
Objekt-Information
Antennenstandorte GSM
Sendeleistung (ERP) Mittel
2'683'738.000, 1'239'782.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)
Sendeleistung (ERP) Mittel
2'683'738.000, 1'239'782.000
Antennenstandorte 4G (LTE)
Sendeleistung (ERP) Gross
2'683'738.000, 1'239'782.000
Zeichnung
529.49 m
Profil erstellen



Eine Vergleichsmessung könnte mit verlässlichem Resultat gefahrlos auf der Langentannen-Brücke über der Überholspur geschehen.

Dieser Einfluss ist allerdings nicht kontinuierlich, sondern nur genau bei einem allfälligen direkten Einspuren auf die Überholspur, nimmt hundert Meter später wieder ab.


m Boden messen
522,29 Meter
522,33
157,61 Grad
Speichern
Löschen
Moosstrasse
Moosgartenweg
Saumerweg
Eggstrasse
Leilöcherstrasse
Zürcherstrasse
Aesenmattstrasse
Langentannenstrasse
Im Rührets
Sihlhaldenstrasse
Seehaldenstrasse
Kennelstrasse
Höhenweg


Thalwil
47.29°N / 8.56°E 575m ü.NN.
(12 x 12 km)
2018-08-01 - 2018-08-31
31 Tage
meteoblue
min/max Temperatur(°C)
Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Aug 2018
Sep 2018
Niederschlag (mm)
Wolkenbedeckung
km/h)