Schaffhausen: Verkehrsunfall auf der A4 Höhe Schaffhausen

09. Oktober 2004 / http://www.fotohugo.ch/detail/schaffhausen

Leider hat der Fotograf FotoHugo den Text zu diesen Bildern verwechselt.

Die Bilder sehen nach der ersten Nische des Fäsenstaubtunnels aus FR Nord aus: Licht von einem Tunneleingang, dann sofort Radius.

Südseite hat eine ziemlich gerade Einführung und Weiterführung.



Aufgrund der Reihenfolge könnte das das Verursacherfahrzeug sein, das in der Eingangskurve auf die Gegenspur geraten ist.

Ein solcher Ablauf ist in 2956_Schaffhausen_20.08.2016 beschrieben.

Der hohe Funkeinfluss auf der Vorlaufstrecke - bis zum Anlenken des Radius im Tunnel - kann Einschlafmomente bewirken.



Bild 5 von 9 - Schaffhausen: Verkehrsunfall auf der A4 Höhe Schaffhausen



Bild 7 von 9 - Schaffhausen: Verkehrsunfall auf der A4 Höhe Schaffhausen