Bannwil BE

19. August 2019 20:46; Akt: 20.08.2019 01:19 Print

Lastwagen kollidiert bei Bahnübergang mit Zug

Glück für den Fahrer eines LKWs in Bannwil. Das Fahrzeug prallte mit einem Zug zusammen. Der Lenker blieb jedoch unverletzt.

Am Montagabend kam es beim Bahnübergang in Bannwil zu einer Kollision zwischen einem Zug und einem Lastwagen. Laut Informationen der Kantonspolizei Bern gab es keine Verletzten.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.45 Uhr. Beteiligt war ein Zug der Aare Seeland mobil. Eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern sagt auf Anfrage: «Der Lastwagen kollidierte beim Überqueren des Bahnübergangs aus noch ungeklärten Gründen mit dem Zug.»

Statt einer Barriere ist der Übergang an der Bipperstrasse mit Tonsignalen gesichert. Durch den Unfall ist der Bahnverkehr zwischen Aarwangen und Niederbipp unterbrochen. Es stehen Ersatzbusse im Einsatz.

Zug und LKW trocken, Passagiere ohne Regenschutz. Fotos aus 20Min.ch

"... Es ist dies bereits der zweite Unfall an derselben Stelle innerhalb von vier Monaten. Obschon der Übergang eigentlich übersichtlich sei und die Wechselblinker funktioniert hätten, sagt Miller" (ASM-Direktor Fredy Miller) "Ich kann mir deshalb nicht erklären, weshalb das schon wieder passiert ist." Der Vorfall ist beinahe identisch mit jenem im April: Damals versuchte ein Lieferwagen den Bahnübergang zu spät zu überqueren und prallte in das "Bipperlisi". Eine Zugspassagierin wurde dabei leicht verletzt. ... es soll eine Schranke geben ... verzögert sich ... Einsprachen... Bewilligung des Bundesamtes noch nicht da...

Die Darstellung ist nicht ganz richtig: ein LKW - Fahrer (foodliner, vermutlich Galliker Transporte) hat das Signal übersehen, aus dieser Herfahrtsrichtung. Das Wetter war bezüglich der Sichtverhältnisse unproblematisch.

Eine optisch/akustische Warnanlage ist mindestens etwa 2 Minuten vor Zugdurchfahrt in Betrieb.

Ablauf und Endlage, LKW (vermutlich leicht beladen) wurde etwa 15m zurückgeschoben, die Bahn hat einen Vollstopp gemacht, an der Kurve vermutlich immer langsam sehr unterwegs. Bei leicht ungünstigeren Verhältnissen (v, t...) hätte der Fahrer keine Chance mehr gehabt.

Beim Zurückschieben LKW Zugfahrzeug abgedreht, Auflieger darum nach links hinten aufs Gleis geschoben.

Senderichtungen zur Bipperstrasse, die Nebenstrasse ist im Hauptstrahl nach Bannwil/Aarwangen.



Senderlagen der SR Bannwil, Aarberg. Nebenkeulen in diesem Bereich können schon sehr gross sein.



Der Sender beim Agrar-Lagerhaus LRG ist «sehr klein» hat von hinten auch keinen Einfluss



Wetter war zum Unfallzeitpunkt trocken