Selbstunfall: Motorrad kollidiert nach Sturz mit Personenwagen – Motorradlenker verletzt

Liestal BL. Am Mittwochabend, 14. Oktober 2020, kurz nach 17.00 Uhr, ereignete sich in der Schönmattstrasse in Liestal BL eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen. Der Motorradlenker wurde dabei verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 29-jähriger Motorradlenker in der Schönmattstrasse Richtung Bad Schauenburg. Ausgangs einer Rechtskurve wurde er von einem entgegenkommenden Personenwagen überrascht. Der Motorradlenker stürzte zu Boden und kollidierte rutschend mit dem Personenwagen.

Der Motorradlenker wurde bei der Kollision verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden.

Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/selbstunfall-motorrad-kollidiert-nach-sturz-mit-personenwagen-motorradlenker-verletzt

Blutfleck retouchiert.

Die Schönmattstrasse lässt sich nicht in der Bakom-Karte und nicht in google finden. Die Situation mit einer Steigung links in einer Rechtskurve deckt sich nicht mit der Strasse Schaueneck. Die Strasse ist ein Waldweg mit ca. 3.5. m Breite, eignet sich nur für langsame Geschwindigkeit.



Somit warten auf die Unfallkarte 2021, Kapo BL gibt keine Detailauskünfte. Wetter trocken.



Ob hier

oder hier:

Die Strasse ist sehr eng und ein Einschnitt

Die Strasse ist sehr eng und in einem Einschnitt. Ob die Senderlage einen Einfluss hat, ist sehr fraglich, da viel Vegetation (150-200m) dazwischen liegt:





Keine Hochspannung für den Motorradfahrer



Die Strassenlage im Wald vorher war eine weite, überschaubare Linkskurve. Die Geschwindigkeit in der Kurve war als Folge des bisherigen Streckenverlaufs vermutlich wesentlich zu hoch.