Ennetbühl: grosses Glück bei Unfall zwischen Motorrad und Postauto

Am Samstag (20.06.2020), um 15:30 Uhr, ist es auf der Schwägalpstrasse zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Postauto gekommen. Der Motorradlenker hatte dabei grosses Glück.

Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad von Neu St. Johann Richtung Passhöhe Schwägalp. Höhe Trestenriet rutschte das Motorrad in einer Kurve weg, überquerte die Mitte der Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Postauto. Der 24-Jährige konnte sich vor der Kollision von seinem Motorrad wegstossen, sodass er am Postauto vorbei rutschte. Trotzdem verletzte er sich durch den Sturz und musste durch die Rettung ins Spital gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2020/06/ennetbuehl--grosses-glueck-bei-unfall-zwischen-motorrad-und-post.html

Auszug aus P -Foto

Elektrosmog im Unfallablauf

Unfallstelle



Der Sender erreicht die Kurve nicht

auch nicht die Vorstrecke, allfällig mit dem Postauto als Anziehungspunkt in der Linie



und auch nicht weiter vorne



Der Bereich wird knapp vom Säntis abgedeckt / ist aber faktisch ein Funkloch



Der Unfall des Motorradfahrers hat sich nach einer 400 m langen Geraden abgespielt,

die Sicht auf das nahende Postauto ist verdeckt

Eine Grenzüberschreitung bezüglich Geschwindigkeit und Kurvenverhalten, die in diesem Fall eindeutig nicht auf eine Funkbelastung zurückgeführt werden kann.

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch