

Laufenburg: Lastwagen erfasste Fussgängerin

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 30. Oktober 2018, um 10.30 Uhr, auf der Spitalstrasse in Laufenburg. Aus noch nicht näher bekannten Gründen erfasste ein 54-jähriger Lastwagenchauffeur beim Anrollen eine 91-jährige Fussgängerin und überfuhr sie.

Die Frau erlitt schwere Verletzungen und erlag diesen noch auf der Unfallstelle.

Noch ist unklar, wie genau die Fussgängerin vor den Lastwagen geriet und weshalb sie der Lastwagenfahrer nicht gesehen hatte. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurde die Unfallgruppe beigezogen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eröffnete eine Untersuchung. Die Kantonspolizei nahm dem 54-Jährigen den Führerausweis zu Händen des Strassenverkehrsamtes ab.

Während den Bergungsarbeiten und der polizeilichen Tatbestandsaufnahme, welche bis 14.30 Uhr dauerte, musste die Spitalstrasse gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_110024.jsp



weiter vorne

LKW steht nach Unfall etwas



Reinigung der Strasse an rechter Fahrzeugseite. Unfallposition somit vermutlich rechts vorne, Front schwer einsehbar.

Reinigung der Strasse an




Tele M1



https://www.telem1.ch/aktuell/91-jaehrige-von-lastwagen-erfasst-133651948#video=1_08xirz8t

Senderichtungen nur Schweiz, d.h ca. 90° und 180°. SR 180 erreicht Warteraum mit der Flanke, evtl. seitliche Keule.





Der Mann musste vermutlich vor der Anlieferung eine gewisse Zeit warten, bis die Rampe frei wird.

Vermutlich hat er mit seinem eigenen Handy in diesem Zeitraum mit dem Spitallogistiker telefoniert.


Exposition links, über diese Zeitperiode.

Beim Feuerwehrdepot ein zweiter Funkstandort, mit polycom-Sender:



Dieser hat bei einer hinten geschlossenen Metallkabine an der Unfallstelle vermutlich wenig oder keine Wirkung mehr.

Exposition rechts, von D her:



drei mittelstarke Sender im Flankenbereich, je nach Position Fahrer zum Seitenfenster erreicht dieser Standort möglicherweise die Kabine:

Standortbescheinigungs-Nr.: 261416

Datum der Erteilung: 12.05.2000

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand
Sonstige Funkanlage	20,5	230°	0,98	0,25
Sonstige Funkanlage	4,5	245°	1,05	0,21
Mobilfunk	18,2	85°	3,38	0,34
Mobilfunk	6,0	240°	4,78	0,48

<https://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx?x=0&y=0>

LKW wird weggefahren:



LKW: steht halb auf dem Trottoir.

Bilder AZ



Street view inaktiv, da Spital links