Euseigne: Kollision zwischen Lastwagen und Bus – ein Verletzter

Am 20. Mai 2019 gegen 16:25, ereignete sich in Euseigne eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Bus. Der Bus geriet von der Fahrbahn und stürzte einen Abhang hinunter. Dabei wurde der Chauffeur verletzt.

Ein Lastwagen verkehrte hinter einem Bus auf Strasse von «Tsaverchire de Mâche» in Richtung Euseigne. Aus derzeit unbekannten kam es zur Auffahrkollision zwischen dem Lastwagen und dem Bus, welcher auf eine Ausweichstelle zusteuerte, um den Lastwagen passieren zu lassen. Beim Vorbeifahren prallte der Lastwagen mit der Front gegen das Heck des Busses. Durch die Kollision geriet der Bus von der Fahrbahn, stürzte etwa 100 Meter einen Hang hinunter und kam zwischen Bäumen zum Stillstand.

Der Fahrer des Lastwagens wurde nicht verletzt. Der Busfahrer wurde verletzt mit dem Helikopter ins Spital von Sitten eingeliefert.

Beim Verletzten handelt es sich um einen 52-jährigen Walliser, mit Wohnsitz im Mittelwallis.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Bus-Chauffeur, alleine an Bord des Fahrzeugs.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Der Strassenabschnitt wurde um 16:45 Uhr für die Intervention gesperrt. Die Strasse bleibt vorerst gesperrt. Die Bergung des Fahrzeuges wurde auf heute Nachmittag angesetzt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Eingesetzte Mittel: Kantonspolizei, Kantonale Walliser Rettungsorganisation 144, 2 Ambulanzen, 1 Helikopter (Air-Glaciers/Maison FXB du Sauvetage, Notarzt, Gemeindepolizei Hérens, Stützpunktfeuerwehr Hérens, Dienststelle für Mobilität.

https://www.polizeiwallis.ch/medienmitteilungen/euseigne-kollision-zwischen-lastwagen-und-bus-ein-verletzter/

Bilder und genauere Lage aus:

https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/accident-a-euseigne-un-camion-a-pousse-le-bus-842201

C'est un choc avec un *camion* qui a projeté le *bus* scolaire dans le talus **près des pyramides d'Euseigne** lundi.

Ganze Heckpartie links ist unbeschädigt

Sébastien Lipawsky durant la récupération du véhicule.


Les Granges
1873
Ayer
Vyo
CE
Euseigne
984
974
1732
Les Pachiets
938
Le Sauterot
1145
La Crêta
Les Puisses
1277
1077
1167
1309
Prolin
1059
Les Fontannes
1438
La Fache
Cerise
1455
1255
Choin
Riod
1272
Chouzet
1324
Les Trasses
1472
L'Erneye
Forêt
1463
Tahine
Mâche
1263
1502
La Vouarmatte
La Mâchette
1307
1400
Tsâb
1316
1514
Le Tride
Chèques
2000
Le Chadelive
1840

Einziger P, wo ein Bus ausstellen könnte

-00:26

THEYTAZ
-01:04



Ort, wo der Bus herabgezogen wurde



Vermutliche Ausstell-Fläche, wo der Bus angestossen wurde



Dieser Sender erreicht den Fahrer des Buses, und den Fahrer des LKW als sehr steile Flankenreflexion, - sehr wahrscheinlich, da er den Bus sehr knapp angefahren hat.

Zu kurzer Abstand des LKW und möglicherweise aggressive Fahrweise, die auch zum Ausstellmanöver geführt haben kann.



Dieser Sender erreicht die Unfallstelle nicht

.