Gossau: Auto kollidiert mit Aufpralldämpfer eines Lastwagens

Am Montag (17.07.2017), kurz vor 23 Uhr, ist auf der Autobahn A1, Fahrtrichtung Gossau – Winkeln, ein 28-jähriger Mann mit seinem Auto in einen Aufpralldämpfer des Unterhaltsdienstes gefahren. Der Mann verletzte sich dabei unbestimmt.

Der Unterhaltsdienst war auf dem Überholstreifen ab der Höhe von **Km 374.7** mit Bauaufnahmen beschäftigt. Die Baustelle wurde vorangekündigt. Ausserdem stand rund 500 Meter davor ein Vorwarnanhänger mit Spurabbau sowie eine Geschwindigkeitsreduktion von 80 km/h. Der 28-jährige Automobilist fuhr auf dem Überholstreifen, als er gemäss eigenen Angaben am Steuer einschlief. Folglich prallte sein Auto frontal gegen den Aufpralldämpfer eines Lastwagens. Durch die Wucht der Kollision wies es das Auto rechtsseitig ab und drehte sich um 90 Grad, bis es auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam. Der Mann verletzte sich dabei unbestimmt und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von insgesamt rund 120‘000 Franken. Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn A1 für rund drei Stunden gesperrt werden.

374.4 hier vorher Warnanlage

Unfallstelle mit Signalbrücke. Der Fahrer ist bereits weit vorher eingeschlafen, möglicherweise von der Normalspur auf die Überholspur gelangt.

#


Breitfeld 9015 St. Gallen
Objekt-Information
Zeichnung
327.39 m
Profil erstellen
3G Mobilfunknetze (UMTS) - Antennenstandorte (Bundesamt für Kommunikation)
Sendeleistung (ERP) Gross
4G Mobilfunknetze (LTE) - Antennenstandorte (Bundesamt für Kommunikation)
Sendeleistung (ERP) Gross
Chlausenmüli
135.12° / 327.39 m
A1 E60

© 2017 Google
Bildaufnahmedatum: 11/2013 47°24'41.54" N 9°17'21.31" O Höhe 699 m

Breitfeldweg
Chlausehnmüllistrasse
Schlachthofstrasse
Breitfeldstrasse
Zürcher Strasse
1
7

© 2017 Google
Bildaufnahmedatum: 10/2013 47°24'41.75" N 9°17'19.24" O Höhe 689 m


2012
2012
Breitfeldweg
am Boden messen
268,63 Meter
268,85
141,29 Grad
Speichern
Löschen
1
7
Schlachthofstrasse
Breitfeldstrasse